



18 juillet 2005

Information aux utilisateurs de Laveur Désinfecteur pour endoscopes - Fibrocleaner - Lancer

La société Lancer a diffusé, le 14 mars 2005 un [courrier](#) informant les utilisateurs d'une modification de la connectique utilisée sur les Fibrocleaner lors du traitement des endoscopes Olympus, à mettre en oeuvre.

Cette connectique peut présenter une fuite, qui conduit à la non détection de l'obstruction du canal biospie.

Cette opération n'ayant pas été réalisée pour tous les sites, la société Lancer, en accord avec l'AFSSAPS, a envoyé le 13 juillet 2005, le courrier de relance [ci-joint](#) aux Directeurs, correspondants locaux de matériovigilance et services d'endoscopie des établissements concernés par cette modification et qui n'avaient pas répondu au [courrier](#) du 14 mars 2005.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>