



28 octobre 2003

Rappel des câbles d'interface FMS réf. 4114 de Future Medical Systems utilisés en arthroscopie

La société Future Medical Systems a informé l'AFSSAPS le 03 octobre 2003 qu'elle a procédé au rappel des interfaces FMS référence 4114 utilisées dans les interventions d'arthroscopie du genou.

La société STRYKER, seul distributeur en France de ce dispositif a adressé aux 21 établissements concernés le 9 octobre 2003 le [courrier ci-joint](#) .

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>