



24 juin 2005

Retrait de lots d'introducteurs de sondes distribués par GUIDANT

La société GUIDANT a retiré du marché le 20 juin 2005 les références et les lots précisés en annexe des dispositifs médicaux dénommés introducteurs (conditionnés sous la marque GUIDANT ou GUIDANT OSCOR) et fournis pour la mise en place par abord veineux de sondes de stimulation cardiaque, suite notamment à des difficultés rencontrées au moment du pelage de la gaine d'introduction.

Ce rappel fait suite à une demande de B.Braun Inc., fournisseur de ces introducteurs.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message **ci-joint** validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>