



19 avril 2006

Information concernant les tables de radiologie Multi Diagnost 3 et 4, société PHILIPS

En accord avec l'AFSSAPS, la société PHILIPS a informé le 18 avril 2006, les utilisateurs de tables de radiologie Multi Diagnost 3 et Multidiagnost 4 de la mise en place d'une action corrective suite à la mise en évidence d'un risque de court-circuit sur ces tables.

- Courrier destiné aux utilisateurs de tables [Multi Diagnost 3](#)
- Courrier destiné aux utilisateurs de tables [Multi Diagnost 4](#)

Ces courriers ont été envoyés aux directeurs et aux correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par la société PHILIPS.

Code nomenclature : 05202

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>