



13 juillet 2007

## Information concernant les moniteurs d'hémodialyse System 1000 - Baxter

L'AFSSAPS a été informée le 10 juillet 2007 par la société Baxter de la diffusion d'une information concernant les moniteurs d'hémodialyse System 1000 et les interférences électromagnétiques.

Les établissements de santé concernés par ces recommandations en France ont reçu le 10 juillet 2007, le courrier [ci-joint](#) à l'attention des services de dialyse, de néphrologie et de réanimation.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par la société BAXTER.

**Code nomenclature : 40003**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>