



23 août 2007

## Information concernant des valves PEEP 10 - société AMBU

L'AFSSAPS a été informée d'une information concernant certains lots de valves PEEP 10 communiquée par la société AMBU le 10 août 2007 suite à un défaut de fabrication entraînant un risque d'obtenir une valeur de PEEP effective plus basse que celle indiquée sur les graduations de la valve lors du réglage.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France , ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

### Code nomenclature :

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>