



22 mars 2007

Retrait de lots de mandrins obturateurs Introcan de la société B.BRAUN

La société B.BRAUN Medical a retiré du marché le 16/03/07 tous les lots commençant par les chiffres 5,6 ou 7 du dispositif médical dénommé "mandrins obturateurs Introcan" références précisées dans le message en annexe, suite à quelques cas de rupture du mandrin.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant, aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>