



12 juin 2002

Courrier envoyé par la société Contrôle Graphique informant les établissements utilisateurs du retrait des lots de plaques pour bistouri électrique référence 0601013248, Lots : MC4301, NA34401, JA4401, AD34701, AD44701 et AD54701.

En accord avec l'AFSSAPS, la société **CONTROLE GRAPHIQUE**, suite à plusieurs incidents de matériovigilance, a décidé de procéder au **retrait des plaques** concernées et a adressé le **[courrier ci-joint](#)**, informant de cette mesure les directeurs et correspondants de matériovigilance des établissements concernés.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>