



2 juillet 2007

Recommandations concernant les pompes à insuline externes Cozmo - SMITHS

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Medical a informé le 29 juin 2007 les utilisateurs de pompes à insuline externes Cozmo de recommandations d'utilisation et de préconisations de contrôle, suite à des cas d'arrêt sans alarme.

Les prestataires concernés, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#), ainsi qu'un modèle de [courrier](#) pour diffusion aux patients.

Les établissements de santé concernés, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention des directeurs et correspondants de matériovigilance.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>