



9 juillet 2007

Information concernant les réchauffeurs de fluides Level One H1200 - SMITHS MEDICAL

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Medical a informé le 5 juillet 2007 les utilisateurs de réchauffeurs de fluides "Level One" équipés de détecteurs d'air (réchauffeurs H1200 équipés de détecteurs d'air intégrés H30 ou H31B ; autres références de réchauffeurs équipés de détecteurs d'air amovibles H30, H31A ou H31B), de recommandations d'utilisation suite à un risque d'administration d'air au patient lors de la coupure de l'alimentation du réchauffeur.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Code nomenclature : 32410

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>