



10 juillet 2007

Information concernant des bistouris électriques Elektrotom - INTEGRA NEUROSCIENCES

En accord avec l'AFSSAPS, la société Integra Neurosciences a informé le 6 juillet 2007 les utilisateurs de bistouris électriques Elektrotom ET630 et ET621 d'une recommandation d'utilisation en environnement humide, suite à un possible dysfonctionnement de la fonction de déclenchement automatique de la coagulation bipolaire.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier [ci-joint](#) à l'attention du directeur d'établissement et du correspondant de matériovigilance.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature : 36301

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>